


Station du Lioran: état de la **signalisation routière** et de la **signalétique touristique**

Nombreuses anomalies des panneaux d'information et de signalisation implantés au LIORAN.

Ceux qui connaissent la station ne regardent pas les panneaux... en revanche, les touristes qui la découvrent se perdent très facilement.

Emplacement des pancartes commentées:



1 - absence d'informations

Sur la RN 122 , avant l'entrée du Lioran il y a uniquement une information sur le gabarit autorisé dans le tunnel

1



derrière le rond point d'entrée un petit
panneau indique la station du Lioran et
signale L'Office de Tourisme avec un
pictogramme très discret

3



Seule pancarte visible et incomplète



4

Il faudrait une pancarte simplifiée
avec les 3 directions ; exemple :

Office de
tourisme

Cœur de
station

Font de
Cère

Rocher du
cerf

Font
d'Alagnon

RD 67

Modèle existant sur les pistes :
pas de frais de création et unité
de signalétique



Autre modèle existant sur les pistes



Entrée font
d'Alagnon : une
multitude de
pancartes
mêlées ;

l'office de tourisme
n'est toujours pas
indiqué !



Parking de Font d'Alagnon : aucune logique de couleur et info erronée (espace nordique)

5



Le nouveau parking a au moins 3 ans ...

À font d'Alagnon : une forêt de panneaux valables surtout pour l'hiver

5



pour les
campings
cars :
Aucune
information
valable et
lisible



Ensuite aucune autre indication ...



À l'entrée du P1 : une multitude de pancartes mélangées,
et certaines particulièrement inutiles...

Ce
panneau
est
inutile
car
inadapté



Exemples de signalisation côté Font de Cère (commune de saint Jacques des Blats)



10

Côté droit

2 - Circulation dangereuse

Signalisation routière
incomplète ou inadaptée

Les observation suivantes
sont importantes car la
sécurité des usagers est mise
en danger

Organisation de la circulation sur la RD 67 sens descendant

L'absence de marquage visible au sol incite les conducteurs à rouler sur le côté droit de la chaussée **qui est un parking.**
Danger aggravé au niveau de Chavagnac

Suggestion : peindre une bande blanche continue entre la voie de roulement et les places de parking situées sur le côté droit

Ceux qui sortent du P5 ou P6 ont tendance à prendre à droite car la ligne blanche est discontinue



Et à partir de là automatiquement on serre à droite
car aucune marque au sol pour guider les autos



Les véhicules ont tendance à serrer à droite



Et c'est encore pire au niveau de Chavagnac



3- les piétons

Passage piétons dangereux

Au niveau de l'entrée du P1

Cette demande a déjà été faite plusieurs fois



Photo prise le 25 août 2020



7

Informations pour les piétons

Aucune car rien n'est prévu pour les piétons !!!

Ils se déplacent à leurs risques et périls en se faufilant entre les véhicules sur les parkings ou en marchant sur le bord de la RD entre les autos stationnées et les véhicules qui roulent sur la chaussée ...

Les piétons sont interdits de séjour au Lioran

Question importante car il y peut y avoir un accident très grave voire des morts



5 -les parkings

51 - la circulation

Elle est très bien pensée... mais les panneaux routiers sont peu visibles pour les conducteurs qui ne connaissent pas la station...

**Suggestion : peindre des flèches
au sol pour éviter les circulations
à contre sens..**

Au centre de la station : entrée du P 1 en
sens unique très mal signalé !
Quand on voit les panneaux de sens
interdit..; c'est trop tard !!!



52 - Organisation du stationnement

Aucune indication au sol pour matérialiser les places de parking , ce qui permet des stationnements désordonnés et une perte importante de places,

Suggestion : peindre des bandes blanches pour matérialiser les places (en épis ou autre selon les parkings)

6 Solutions immédiates indispensables (coût raisonnable)

** Supprimer tous les panneaux obsolètes ou inutiles

** mise à jour des panneaux Le LIORAN entrées et sorties

** peinture des bandes blanches / route

** Rénovation de tous les passages piétons

7 Solutions complémentaires

Faire une pancarte directionnelle pour les 3 sites du Lioran

Faire une pancarte office de tourisme (indispensable)

Prévoir des pancartes « modulables » pour les activités et les commerces (voir exemple Côté Saint Jacques)

Suggestion : peindre des bandes blanches pour matérialiser les places stationnement (en épis ou autre selon parkings)