

Dangerosité de la circulation sur la RD 67 - station du Lioran



Centre de la station : après les bureaux d'hiver de la gendarmerie : dans le sens descendant aucune bande blanche sur la chaussée



Après la sortie du Parking P3 les bandes de circulation ne sont plus visibles



Dans le tournant « des
chevreuils » aucune bande sur la
chaussée

Ce véhicule serre naturellement
à droite





Dans le tournant de Font d'Alagnon, les plots provisoires en plastique délimitent la largeur des 2 voies de circulation descendante et montante

Devant le bâtiment technique
(ancien centre Pompiers) aucune
bande au sol





Le panneau indiquant la fermeture du tunnel est situé à proximité du rond point de Lioran village et les bandes décolorées sont encore visibles

À partir du tournant de Font d'Alagnon, on peut deviner les fantômes des bandes blanches (sauf les jours de grand soleil)

